



CÔNG TY CP TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH- THỦY VĂN

PHÒNG THÍ NGHIỆM - LAS XD 614

Địa chỉ : Số 8 Ngõ Thì Nhậm \_Phường Hòa Khánh Nam- Quận Liên Chiểu - T.P Đà Nẵng

Tel : 0511.3743615- Fax: 0511. 3743615 - Mail : khaosatdiachatcongtinh@gmail.com

## KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CƠ LÝ ĐÁ

Công trình : Tổ hợp nhà ở chung cư cao tầng kết hợp văn phòng cho thuê  
Hạng mục : Khảo sát địa chất công trình (Giai đoạn : Thiết kế cơ sở)  
Địa điểm : Số 04 Nguyễn Thiện Thuật - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa  
Lỗ khoan : HK1 & HK2  
Thí nghiệm theo tiêu chuẩn : TCVN 1772 - 87  
Ngày thí nghiệm : 22/07/2011 đến 24/07/2011

STT	Kí hiệu lỗ khoan	Kí hiệu mẫu	Số hiệu mẫu	Độ sâu (m)	Khối lượng riêng (g/cm3)	Khối lượng thể tích (g/cm3)	Độ đặc (%)	Độ rỗng (%)	Độ hút nước (%)	Cường độ kháng ép(kG/cm2)		Hệ số mềm của đá
										Khô	Bão hoà	
LỚP 10 : ĐÁ BỘT KẾT MÀU XÁM NÂU, PHONG HÓA VỪA, ÍT NÚT NỂ												
1	HK1	C1	HK1-C1	39.0-39.20	2.697	2.423	89.84	10.16	16.85	158.23	143.74	0.91
2	HK1	C2	HK1-C2	41.5 - 41.70	2.687	2.428	90.36	9.64	15.47	175.65	159.98	0.91
3	HK2	C1	HK2-C1	38.0-38.20	2.698	2.465	91.36	8.64	13.29	225.74	204.85	0.91
4	HK2	C2	HK2-C2	41.5-41.70	2.698	2.465	91.36	8.64	13.29	228.96	215.84	0.94
TRUNG BÌNH					2.694	2.439	90.52	9.48	15.20	186.54	169.52	0.91

Người thí nghiệm

Người kiểm tra

T.phòng thí nghiệm

Nguyễn Tiến Thúy

Ths. Lại Thanh Khiêm

Ks. Mai Xuân Tám